

Dräger X-plore® 5500 Zweifilter Vollmasken



Einsatz vorbereiten



1 Bajonett-Filter in Pfeilrichtung drehend an Masken-Anschluss anbringen.



2 Markierungen an Maskenkörper und Filtern erleichtern die Befestigung.

Maske anlegen



3 Bebänderung bis zum Anschlag öffnen. Maske an das Gesicht führen.



4 Zuerst das Kinn in die Kinnmulde der Maske einlegen.



5 Bebänderung über den Kopf führen und Maske zurechtrücken.



6 Bänder anziehen, bis die Maske dicht und bequem sitzt: Zuerst Nackenbänder gleichmäßig straffziehen. Schläfenbänder gleichmäßig straffziehen. Falls erforderlich zusätzlich Stirrband straffziehen.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!



7 Unterdruckprüfung: Beide Filter mit den Händen dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht, Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben. Sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.



8 Überdruckprüfung: Ausatemventil dichthalten und ausatmen. Die Maske hebt leicht vom Gesicht ab. Falls Luft über den Dichtrahmen abströmt, Maske zurechtrücken und Bebänderung nachziehen. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Vollmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Vollmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.